


Uwaga:

1. Gwint M64 śruby poz. 1. pasować indywidualnie z 2. ma nakrętkami poz. 2. uzyskując pasowanie obrotowe ~~ciężkie do samowego przesunięcia~~ *ciężkie do samowego przesunięcia*
2. Ostre krawędzie stępic.

Widok W'



1	Śruba	513
2	Nakrętka M64	514
	Łożysko	515

Elektrownia "Pielniec"
 ODDZIAŁ KONSTRUKCYJNY

Młyn MKM-33,
 PRZEKŁADNICA

Śruby M64 z łbem
 młoteczek z nakrętkami pod kątem

Młnica 88 w. o. p. w.
 Dział konstrukcyjny
 ul. Dworkowa

00 01 00 00 05

3-2208

12