

Naprawa filtra ALCL-24-7 do falownika ACS 800-37-1330..

Zakres regeneracji filtra ALCL-24-27 obejmuje:

- diagnostykę i naprawę,
- wymianę wentylatora D2D160-CE02-11 – 1szt. oraz kondensatora MP9-21246K – 1 szt. (części dostarcza Wykonawca),
- testy i próby po naprawie,
- dostarczenie dokumentacji poremontowej,

W zakresie Wykonawcy jest odbiór towaru od Zamawiającego, wraz z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.