



W

Uwaga:

1.Spawać spoiną ciągłą.

2.Obróbkę wykańczającą

3.Ostre krawędzie stępić.