



CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

„Zakup i dostawa 2 sztuk wciągarek elektrycznych dla ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.”

2. Szczegółowy zakres Usługi obejmuje:

2.1. Zakup i dostawa 2 sztuk wciągarek elektrycznych w poniższej specyfikacji:

- Udźwig nominalny: 3 tony (na pojedynczej linii, bez zblocza);
- Długość liny na bębnie: min. 50m; średnica ok. 13 mm; lina zakończona kauszą;
- Prędkość nawijania liny: 6m/min z płynną regulacją;
- Zasilanie: 400V, 50Hz;
- Moc 3 kW;
- Sterowanie: z kasety sterowniczej;
- Sprzęgło: przeciążeniowe;
- Wyposażona w dociskacz liny oraz wyłącznik krańcowy wrzecionowy;
- Możliwość pracy na hali i na zewnątrz w temperaturach od -20 do 40 °C.

3. Warunki serwisu i gwarancji

3.1. Wykonawca ma obowiązek udzielić 12 miesięcy gwarancji na urządzenie.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać wszystkie podzespoły konieczne do naprawy sprzętu w czasie obowiązywania gwarancji.

4. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

4.1. Warunki dostawy:

4.1.1. Dostawy Towaru do siedziby Zamawiającego tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec.

4.1.2. Koszt dostawy Towaru i odpowiedzialność za cały zakres dostaw ponosi Dostawca.

4.1.3. Termin realizacji dostaw 12 tygodni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę Towaru.

4.2. Podstawą do rozliczenia zrealizowanych dostaw Towarów każdorazowo stanowić będą obustronnie podpisane protokoły odbioru Towaru.

4.3. Termin płatności 30 dni od daty skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.4. Cały osprzęt oferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z urządzeniem, umożliwiając sprawne rozpoczęcie pracy Zamawiającemu bezpośrednio po zakupie i dostarczeniu.

4.5. Na dostarczone urządzenie i osprzęt należy przekazać Zamawiającemu dokumenty umożliwiające pracę zgodnie z przepisami BHP oraz instrukcję obsługi.

B. Stachura



Pozostałe wymagania i informacje

I. ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

1. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty:

2. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.

3. Poniższy zapis nie obowiązuje

Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów: przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach.

II. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiający ~~*WYBIERZ WŁAŚCIWE*~~ przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu świadczenia zamówienia do 4 dni przed terminem składania ofert w godzinach: od godz. 8:00 do godz. 14:00; miejsce spotkania: brama numer 1 Elektrowni Połaniec. W ramach wizji lokalnej Wykonawcy będą mogli zapoznać się z miejscem odbioru i realizacji zamówienia. Data spotkania celem odbycia wizji lokalnej zostanie uzgodniona z osobą wskazaną w pkt. 3 poniżej.

2. Odbycie wizji ~~*WYBIERZ WŁAŚCIWE*~~

3. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za przeprowadzenie wizji ze strony Zamawiającego:

3.1. _____, Biuro/Dział _____, tel. kom. _____, email: _____

4. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

4.1. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.,

4.2. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiające wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.

4.3. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren Elektrowni,

4.4. wypełnić formularz Z 1 A (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

B. Szulc