

Zawada 11.09.2025 r.

Nr pisma: **WEB25E000612**

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie:
„Spycharka DRESSTA TD-25S - remont/wymiana podwozia oraz lemiesza”

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:
andrzej.kuzon@enea.pl, w terminie **do dnia 18.09.2025 r. do godz. 15:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt:

Andrzej Kuzon, tel. 885 905 239, adres e-mail: andrzej.kuzon@enea.pl

Sławomir Tomporowski, tel. 600 287 018, adres e-mail: slawomir.tomporowski@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

Enea Bioenergia sp. z o.o.
WYDZIAŁ OBSŁUGI SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH
SPRZĘTU I KOORDYNACJI FLOTY
Kierownik Wydziału

Sławomir Tomporowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację cenową



Załącznik nr 1 – Formularz informacji.

(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku w zakresie:

„Spycharka DRESSTA TD-25S - remont/wymiana podwozia oraz lemiesza”

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia,
którego przedmiotem jest: **„Spycharka DRESSTA TD-25S - remont/wymiana podwozia oraz lemiesza”**

Rodzaj usługi	Cena netto
Wykonanie remontu/wymiany podwozia oraz lemiesza spycharki gąsienicowej DRESSTA TD-25S	

1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

9

2. ...

--

--	--

Miejscowość i data

Pieczczę imienna i podpis przedstawiciela (i)
Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia


Zadanie 1.

1. Przedmiot Zamówienia:

- 1.1. Wykonanie usługi remontu – podwozia oraz pługu spycharki gąsienicowej DRESSTA TD-25S o numerze seryjnym LDM25RCCLKP000536

2. Zakres remontu/wymiany podwozia wymagany przez Zamawiającego:

- 2.1. Regeneracja otworu w ramie trakcyjnej strona prawa/lewa - 2 szt. (rys 1, ppkt a)
2.2. Wymiana gwiazd koła łańcuchowego (str. lewa).
2.3. Wymiana gwiazd koła łańcuchowego (str. prawa).




Rys.1 poglądowy podwozia.

3. Zakres remontu/wymiany osprzętu lemiesza wymagany przez Zamawiającego:


- 3.1. Wymiana zespołu czopa - 2 szt. (rys 2, pkt 24, ppkt. a)
3.2. Regeneracja otworów w belce strona lewa/prawa - 8 szt. (rys 2, pkt 28 i 23, ppkt. b, c, d, e)
3.3. Wymiana sworzni strona lewa/prawa - 6 szt. (rys. 2, pkt 6, 22, 25)
3.4. Regeneracja siłowników - 2 szt (rys. 2, pkt. 26 ppkt. f, g), oraz wymiana podkładek regulujących - 2 szt. (rys.2, pkt. 11)
3.5. Regeneracja siłownika/rozpórki - 2 szt. (rys.2, pkt. 27 i 21 ppkt. h, i)
3.6. Regeneracja gniazda siłownika/rozpórki strona prawa/lewa - 2 szt. (rys. 2, pkt. 2)wraz z wymianą podkładek regulujących - 2 szt (rys. 2 pkt. 3)

- 3.7. Regeneracja wspornika belki strona lewa/prawa – 2 szt. (rys. 2 pkt. 8 i 5)
- 3.8. Regeneracja wspornika siłownika podnoszenia strona lewa/prawa – 2 szt. (rys. 2. pkt. 9)
- 3.9. Wymiana łożysk w siłowniku podnoszenia pługa oraz sworznia przytwierdzającego do pługa w gnieździe (rys.2 pkt. 9)
- 3.10. Regeneracja gniazda rozpórki przekątnej strona lewa/prawa – 2 szt. (rys.2 pkt.10)
- 3.11. Wymiana płyt ochronnych bocznych strona lewa/prawa – 2 szt. (rys.2 pkt. 18)



Rys. 2 poglądowy mocowania lemiesza.

- 3.12. Remont poszycia pługu poprzez montaż wyprofilowanych płyt Hardox 500 grubość 12 mm. Wymiary pługu na poniższym rysunku nr.3:



Rys.3 poglądowy poszycia lemiesza.

4. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

- 4.1. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawie spycharki muszą odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producenta i muszą spełniać normy jakościowe stosowane w tym zakresie.

4.2. Wykonawca ubiegający się o kontrakt na realizację przedmiotu zamówienia powinien dysponować następującymi zasobami i spełniać poniższe wymogi:

- specjalistyczne urządzenia i narzędzia do realizacji naprawy spycharki DRESSTA TD-25S,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony i doświadczony personel umożliwiający prawidłową realizację usługi,
- mobilna załoga serwisowa dysponująca pełnym wyposażeniem naprawczym i obsługowym,
- dostęp do katalogów części oraz samych części zamiennych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- posiadanie referencji bądź innych dokumentów (faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych) potwierdzających posiadanie niezbędnego doświadczenia przy realizacji kompleksowych napraw i remontów spycharek określanych w niniejszym zapytaniu na kwotę łączną minimum 300 000 złotych za okres 3 lat przed terminem składania ofert.

UWAGA! Przedstawienie oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych powyżej wymogów nie jest wymagane przy złożeniu informacji cenowej natomiast będzie wymagane przez Zamawiającego na dalszym etapie przy składaniu ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

5. Gwarancje:

- 5.1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane części zamienne.
- 5.2. Wymagany czas reakcji na awarie gwarancyjne: czas reakcji serwisu – max. 48godz, maksymalny czas naprawy do 10 dni roboczych.
- 5.3. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady części objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z maszyny.

6. Ubezpieczenie:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

7. Miejsce świadczenia zamówienia:

Miejsce świadczenia usługi Enea Bioenergia Sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec. Zamawiający dopuszcza możliwość transportu spycharki na koszt, staranie i ryzyko Wykonawcy do miejsca naprawy.

8. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający zakłada termin obowiązywania umowy do daty zawarcia do 31.12.2025 r. Termin realizacji usługi w okresie obowiązywania umowy – 30 dni roboczych od wezwania Zamawiającego do wykonania naprawy. Wykonawca powinien zapewnić posiadanie na swoim stanie magazynowym wszystkich wymaganych części do realizacji naprawy w okresie obowiązywania umowy, aby niezwłocznie podjąć prace po zgłoszeniu wezwania do ich realizacji przez Zamawiającego.

9. Wymagania w zakresie oferty

W informacji cenowej Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje Rozbicia ceny ofertowej. Należy podać cenę transportu w obie dwie strony jeśli Wykonawca chce realizować usługę w innym miejscu niż siedziba zamawiającego.

Przed złożeniem informacji cenowej Zamawiający rekomenduje odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem doprecyzowania zakresu remontu spycharki Dressta TD-25S.

10. Warunki płatności

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy. Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury.

