

Załącznik nr 1.15 do Części II SIWZ – Wykaz niezbędnych uprawnień wymaganych przy utrzymaniu i remontach urządzeń ciepłno-mechanicznych.

**Wykaz niezbędnych uprawnień wymaganych przy utrzymaniu i remontach urządzeń ciepłno-mechanicznych:**

1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI (świadectwo typu "E") w zakresie konserwacji , remontu , kontrolno-pomiarowym dla urządzeń Grupy II punkty 1,2,3,4,6,7,8 ,10
2. Pracownicy na stanowiskach Dozoru muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku DOZORU (świadectwo typu "D") w zakresie konserwacji , remontu , kontrolno-pomiarowym dla urządzeń Grupy II punkty 1,2,3,4,6,7,8 ,10
3. Pracownicy wykonujący procesy spawalnicze muszą posiadać Certyfikaty spawaczy (aktualne + potwierdzenie ciągłości pracy) dla metod spawania (111,135,141),
4. Pracownicy kontroli jakości procesów spawalniczych muszą posiadać ważne uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących (VT, MT, PT, UT,)
5. Pracownicy wykonujący zadania służby BHP muszą posiadać ..... ?
6. Pracownicy muszą posiadać ukończone szkolenie wstępne BHP
7. Pracownicy muszą posiadać ważne badanie lekarskie