

Załacznik nr 5 do Części II SIWZ
Remont BL 2, 3, 4, 5, 7, 9 – palniki, pyłoprzewody, podajniki celkowe, przenośniki popiołu

Zakre
s
prac:

1. Remont skrzyń palników i dysz OFA III BL 2, 3, 4, 5, 7
2. Przegląd układu pow. ostonowego i OFAII i IV BL 4, 5
3. Remont instalacji rozpałkowej BL 2, 3, 4, 5, 7
4. Remont pyłoprzewodów BL 2, 3, 4, 5, 7
5. Uszczelnienie przewalu kotła BL 2, 3, 4, 5, 7
6. Przegląd palników rozpałkowych BL 9
7. Remont podajników celkowych i rur podawania paliwa BL 9
8. Remont przenośników popiołu BL 9

K2 REMONT SKRZYŃ PALNIKOWYCH i dysz OFA III załącznik E1 – realizacja 2020

	Rozliczenie wg
1. Czyszczenie i mycie skrzyni palników (8 szt.)	RYCZAŁT
2. Inspekcja wizualna 24 szt. palników pyłowych, ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowej	RYCZAŁT
3. Inspekcja wizualna dysz OFAIII pod kątem uszkodzeń i drożności (4 szt.)	RYCZAŁT
3. Sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie dyszy pyłowej	RYCZAŁT
4. Regulacja ustawienia kątów dysz pyłowych	RYCZAŁT
5. Sprawdzenie łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych) 48 szt.	RYCZAŁT
6. Sprawdzenie wałka sterującego katem palników pyłowych (dysz pyłowych)	RYCZAŁT
7. Wymiana sznura uszczelniającego skrzynie palnikowe, wykonanie i montaż blach dociskowych (cały obwód skrzyni palnikowej).	RYCZAŁT
Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	
W tym:	
Naprawa pęknień dyszy powietrza ostonowego i dysz OFA	POWYKONAWCZO
Wymiana uszkodzonych palników pyłowych (dysz pyłowych), wymiana łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych), wałka sterującego katem palników (dysz pyłowych), blach ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowych, Wymiana zużytych pyłoprzewodów o przekroju prostokątnym	do 4000 rbg
Zamawiający dostarcza:	

19

Załacznik nr 1 do Modyfikacji nr 1

Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy

K3 REMONT SKRZYŃ PALNIKOWYCH i dysz OFA III załącznik E1 – realizacja 2020

Rozliczenie wg

- | | |
|---|---------|
| 1. Czyszczenie i mycie skrzyń palnikowych (8 szt.) | RYCZAŁT |
| 2. Inspekcja wizualna 24 szt. palników pyłowych, ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyń palnikowej | RYCZAŁT |
| 3. Inspekcja wizualna dysz OFAII pod kątem uszkodzeń i drożności (4 szt.) | RYCZAŁT |
| 3. Sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie dyszy pyłowej | RYCZAŁT |
| 4. Regulacja ustawienia kątów dysz pyłowych | RYCZAŁT |
| 5. Sprawdzenie łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych) 48 szt. | RYCZAŁT |
| 6. Sprawdzenie walka sterującego katem palników pyłowych (dysz pyłowych) | RYCZAŁT |
| 7. Wymiana sznura uszczelniającego skrzynie palnikowe, wykonanie i montaż blach dociskowych (cały ohwód skrzyń palnikowej). | RYCZAŁT |

Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)

W tym:

Naprawa pęknięć dyszy powietrza osłonowego i dysz OFA

Wymiana uszkodzonych palników pyłowych (dysz pyłowych), wymiana łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych), walka sterującego katem palników (dysz pyłowych), blach ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyń palnikowych, Wymiana zużytych pyłoprzewodów o przekroju prostokątnym

Zamawiający dostarcza:

Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy

6

K4 REMONT SKRZYŃ PALNIKOWYCH i dysz OFA III zatłocznik E1 – realizacja 2020

Rozliczenie wg	
1. Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowych (8 szt.)	RYCZAŁT
2. Inspekcja wizualna 24 szt. palników pyłowych, ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowej	RYCZAŁT
3. Inspekcja wizualna dysz OFAIII pod kątem uszkodzeń i drożności (4 szt.)	RYCZAŁT
3. Sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie dyszy pyłowej	RYCZAŁT
4. Regulacja ustawienia kątów dysz pyłowych	RYCZAŁT
5. Sprawdzenie tożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych) 48 szt.	RYCZAŁT
6. Sprawdzenie walka sterującego katem palników pyłowych (dysz pyłowych)	RYCZAŁT
7. Wymiana sznura uszczelniającego skrzynie palnikowe, wykonanie i montaż blach dociskowych (cały obwód skrzyni palnikowej).	RYCZAŁT
Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	
W tym:	
Naprawa pęknięć dyszy powietrza osłonowego i dysz OFA	POWYKONAWCZO
Wymiana uszkodzonych palników pyłowych (dysz pyłowych), wymiana tożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych), walka sterującego katem palników (dysz pyłowych), blach ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowych, Wymiana zużytych pyłopoprzewodów o przekroju prostokątnym	do 4000 zł
<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy	

K5 REMONT SKRZYNI PALNIKOWYCH Z WYMIANĄ DYSZY PYŁOWEJ zatłocznik E1 - realizacja 2019

Rozliczenie wg

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

1. Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowych (8 szt.)
RYCZAŁT
2. Demontaż / Montaż kolana pyłopoprzewodów wraz z króćcem przejściowym przy palniku
RYCZAŁT
3. Prefabrykacja blach zmykających przednia ścianę skrzyni palnikowej
RYCZAŁT
4. Wymiana 24 szt. palników pyłowych
RYCZAŁT
5. Inspekcja wizualna ścian, przegród i podłog kanałów skrzyni palnikowej
RYCZAŁT
6. Wymiana przewodu pyłowego (24 szt.) wewnątrz skrzyni
RYCZAŁT
7. Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię
RYCZAŁT
- 7.1. a) od strony kotła
b) od strony ściany bocznej skrzyni, wykonanie i montaż blach dociskowych
RYCZAŁT
- 7.2. Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez włącznika
RYCZAŁT
8. Wymiana uszczelnienia wynikające z przeglądu i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
Prace dodatkowe wynikające z przeglądu i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
W tym:
Wymiana blach ścian, przegród i podłog kanałów skrzyni palnikowych.

Zamawiający dostarcza:

Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy



K7 REMONT SKRZYŃ PALNIKOWYCH i dysz OFA III załącznik E1 – realizacja 2020

	Rozliczenie wg
1.	Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowych (8 szt.) RYCZAŁT
2.	Inspekcja wizualna 24 szt. palników pyłowych, ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowej RYCZAŁT
3.	Inspekcja wizualna dysz OFAII pod kątem uszkodzeń i drożności (4 szt.) RYCZAŁT
3.	Sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie dyszy pyłowej RYCZAŁT
4.	Regulacja ustawienia kątów dysz pyłowych RYCZAŁT
5.	Sprawdzenie tożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych) 48 szt. RYCZAŁT
6.	Sprawdzenie wałka sterującego katem palników pyłowych (dysz pyłowych) RYCZAŁT
7.	Wymiana sznura uszczelniającego skrzynie palnikowe, wykonanie i montaż blach dociskowych (caty obwódu skrzyni palnikowej). RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie rycztowym)
	W tym: Naprawa pęknięć dyszy powietrza osłonowego i dysz OFA Wymiana uszkodzonych palników pyłowych (dysz pyłowych), wymiana tożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych), wałka sterującego katem palników (dysz pyłowych), blach ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowych, Wymiana zużytych pyłoprzewodów o przekroju prostokątnym
	POWYKONAWCZO do 4000 rbg
	<u>Zamawiający dostarcza:</u> Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy



K4-Przegląd układu pow. Ostnowego i OFAII i IV zatłocznik E6 - realizacja 2020

- | | <i>Rozliczenie wg</i> |
|--|--------------------------|
| 1. Inspekcja wizualna dysz powietrza ostnowowego pod kątem uszkodzeń i drożności (z rusztowania wiszącego) | RYCZAŁT |
| 2. Udrażnianie dysz powietrza ostnowowego | RYCZAŁT |
| 3. Inspekcja wizualna kanałów zasilających dysze powietrza ostnowowego wraz kompensatami | RYCZAŁT |
| 3. Inspekcja wizualna skryni dyszowej powietrza ostnowowego zewnętrzny przez właz, otwarcie zamknięcie włazu wymiana sznura uszczelniającego | RYCZAŁT |
| 4. Inspekcja wizualna dysz OFAII i IV pod kątem uszkodzeń i drożności (z rusztowania wiszącego) | RYCZAŁT |
| 5. Inspekcja wizualna kanałów zasilających dysze OFAII i IV wraz kompensatami | RYCZAŁT |
| 6. Próby funkcjonalne dysz OFAII i IV (sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie, ustawnie krążówek) | RYCZAŁT |
| 8. Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym) | POWYKONAWCZO do 2000 rbg |

Zamawiający dostarcza:

sznur uszczelniający, blachy

K5-Przegląd układu pow. Ostionowego i OFAIII i IV zatęcznik E6 - realizacja 2020

- | | <i>Rozliczenie wg</i> |
|--|--------------------------|
| 1. Inspekcja wizualna dysz powietrza ostionowego pod kątem uszkodzeń i drożności (z rusztowania) | RYCZAŁT |
| 2. Udrażnianie dysz powietrza ostionowego | RYCZAŁT |
| 3. Inspekcja wizualna kanałów zasilających dysze powietrza ostionowego wraz kompensatami | RYCZAŁT |
| 3. Inspekcja wizualna skrzyni dyszowej powietrza ostionowego z zewnątrz przez włącz otwarcie zamknięcie włączu wymiana sznura uszczelniającego | RYCZAŁT |
| 4. Inspekcja wizualna dysz OFAII i IV pod kątem uszkodzeń i drożności (z rusztowania) | RYCZAŁT |
| 5. Inspekcja wizualna kanałów zasilających dysze OFAII i IV wraz kompensatami | RYCZAŁT |
| 6. Próby funkcjonalne dysz OFAII i IV (sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie, ustawienie krążków) | RYCZAŁT |
| 8. Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym) | POWYKONAWCZO do 2000 rbg |

Zamawiający dostawca:

sznur uszczelniający, blachy



K2 REMONT INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ <i>załącznik E2 – realizacja 2020</i>		Rozliczenie wg
1.	Inspekcja wizualna instalacji rozpałkowej pod kątem nieszczelności	RYCZAŁT
2.	Wymiana filtra mazutowego	RYCZAŁT
3.	Wymiana lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
4.	Czyszczenie lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
5.	Docieranie dysz lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
6.	Udrożnienie instalacji mazutowej: Kryzy na recykulacji, rurociąg f157x4 przed AR36, AR37	RYCZAŁT
7.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap zwrotnych na instalacji mazutowej – 8 szt. i parowej – 8 szt.	RYCZAŁT
8.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap powietrza do palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO
9.	W tym:	Do 150 rbg
	Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych	
	Uwaga:	
	Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu)	
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
	Lance palnika, filtry, szczeliwa	

K3 REMONT INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ załącznik E2 – realizacja 2020		Rozliczenie wg
1.	Inspekcja wizualna instalacji rozpałkowej pod kątem nieszczelności	RYCZAŁT
2.	Wymiana filtra mazutowego	RYCZAŁT
3.	Wymiana lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
4.	Czyszczenie lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
5.	Docieranie dysz lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
6.	Udrożnienie instalacji mazutowej: Kryzy na recyrykulacji, rurociąg fi57x4 przed AR36, AR37	RYCZAŁT
7.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap zwrotnych na instalacji mazutowej – 8 szt. i parowej – 8 szt.	RYCZAŁT
8.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap powietrza do palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO
9.	W tym:	Do 150 rbg
	Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych	

Uwaga:

Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu)

Zamawiający dostarcza:

Lanc palnika, filtry, szczeliwa

K4 REMONT INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ ziągcznik E2 – realizacja 2020

	Rozliczenie wg
1.	RYCZAŁT
2.	RYCZAŁT
3.	RYCZAŁT
4.	RYCZAŁT
5.	RYCZAŁT
6.	RYCZAŁT
7.	RYCZAŁT
8.	RYCZAŁT
9.	POWYKONAWCZO Do 150 rbg
	Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych

Uwaga:

Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu)

Zamawiający dostarcza:

Lance palnika, filtry, szcześliwa



K5 REMONT INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ załącznik E2 – realizacja 2019		Rozliczenie wg
1.	Inspekcja wizualna instalacji rozpałkowej pod kątem nieszczelności	RYCZAŁT
2.	Wymiana filtra mazutowego	RYCZAŁT
3.	Wymiana lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
4.	Czyszczenie lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
5.	Docieranie dysz lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
6.	Udrożnienie instalacji mazutowej: Kryzy na recyrykulacji, rurociąg f157x4 przed AR36, AR37	RYCZAŁT
7.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap zwrotnych na instalacji mazutowej – 8 szt. i parowej – 8 szt.	RYCZAŁT
8.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap powietrza do palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO
9.	W tym:	Do 150 rbg
	Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych	

Uwaga:

Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu)

Zamawiający dostarcza:

Lance palnika, filtry, szczeliwa

K7 REMONT INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ załącznik E2 – realizacja 2020		Rozliczenie wg
1.	Inspekcja wizualna instalacji rozpałkowej pod kątem nieszczelności	RYCZAŁT
2.	Wymiana filtra mazutowego	RYCZAŁT
3.	Wymiana lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
4.	Czyszczenie lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
5.	Docieranie dysz lanc palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
6.	Udrożnienie instalacji mazutowej: Kryzy na recyrykulacji, rurociąg f157x4 przed AR36, AR37	RYCZAŁT
7.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap zwrotnych na instalacji mazutowej – 8 szt. i parowej – 8 szt.	RYCZAŁT
8.	Inspekcja wizualna i uruchomienie klap powietrza do palnika mazutowego – 8 szt.	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO
9.	W tym:	
	Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych	Do 150 rbg
	Uwaga:	
	Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu)	
	Zamawiający dostarcza:	
	Lance palnika, filtry, szczeliwa	

K2 REMONT PYŁOPRZEWODÓW **załącznik E3 – realizacja 2020**

- | | <i>Rozliczenie wg</i> |
|----|--|
| 1. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 2 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m
POWYKONAWCZO |
| 3 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m
POWYKONAWCZO |
| 4. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 5 | Przegląd klap odcińających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klapy , przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 6. | Przegląd rozdzielaczy pylu poz. 12m - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 7. | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
POWYKONAWCZO
Do 4000 rbg |
- Zamawiający dostarczy:*
- Elementy kształtowe(kolana, tuki i prostki)
Rury, uszczelnienia
-
- | | <i>Rozliczenie wg</i> |
|----|--|
| 1. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 2 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m
POWYKONAWCZO |
| 3 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m
POWYKONAWCZO |
| 4. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 5 | Przegląd klap odcińających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klapy , przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 6. | Przegląd rozdzielaczy pylu poz. 12m - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 7. | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
POWYKONAWCZO
Do 4000 rbg |
- Zamawiający dostarczy:*

K3 REMONT PYŁOPRZEWODÓW **załącznik E3 – realizacja 2020**

- | | <i>Rozliczenie wg</i> |
|----|--|
| 1. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 2 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m
POWYKONAWCZO |
| 3 | Odcinkowa wymiana płytoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m
POWYKONAWCZO |
| 4. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO |
| 5 | Przegląd klap odcińających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klapy , przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 6. | Przegląd rozdzielaczy pylu poz. 12m - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
POWYKONAWCZO
RYCZĄT |
| 7. | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
POWYKONAWCZO
Do 4000 rbg |

Elementy kształtowe(kolana, łuki i prostki)
Rury, uszczelnienia

K4 REMONT PYŁOPRZEWODÓW załącznik E3 – realizacja 2020

- Rozliczenie wg*
1. Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO
 2. Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m
POWYKONAWCZO
 3. Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m
POWYKONAWCZO
 4. Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk
POWYKONAWCZO
 5. Przegląd klap oddzielających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klapy , przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
RYCZĄT
 6. Przegląd rozdzielaczy pyłu poz. 12m - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
RYCZĄT
 7. Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)
POWYKONAWCZO
Do 4000 rbg

Zamawiający dostarczy:

Elementy kształtowe(kolana, łuki i prostki)
Rury, uszczelnienia

K5 REMONT PYŁOPRZEWODÓW załącznik E3 – realizacja 2019

Rozliczenie wg	
1. Inspekcja wizualna pyłoprzewodów	RYCZAT
2. Wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem kratka „vema” poz.9, 16, 23 m (preferowane blachy)	RYCZAT
3. Wykonanie remontu pyłoprzewodów poz. 9.m w zakresie :	RYCZAT
3.1 Wykonanie pomiarów grubości głowicy wylotowej w obrębie krótką pyłoprzewodu ilość pomiarów	RYCZAT
3.2 Wykonanie miejscowej naprawy poprzez wstawienie wstawki (implantu) na podstawie pomiarów grubości	RYCZAT
3.3 Wykonanie demontażu /montażu butli HRD na głowicy wylotowej 6szt.	RYCZAT
3.4 Wykonanie wymiany kohlerza butli HRD na głowicy wylotowej 6szt.	RYCZAT
3.5 Wykonanie konstrukcji wsporczej butli HRD na głowicy wylotowej 6szt.	RYCZAT
3.6 Wykonanie dostawy oraz wymiana krótków pyłoprzewodów 12szt. (Króćce należy wykonać w technologii gwarantującej pracę młyna węglowego bez nieszczelności przez 16 000 h)	RYCZAT
3.7 Wykonanie wymiany elementów ceramicznych (kolana, wstawki) połączenie skręcane ilość: 15szt.	RYCZAT
3.8 Wykonanie wymiany elementów prostych fi 588 ilość: 31szt	RYCZAT
3.8.1 Demontaż /montaż odcinka rurociągu ok 2m	RYCZAT
3.8.2 Likwidacja kompensatorów dławikowych ilość : 23szt.	RYCZAT
3.8.3 Wykonanie demontażu krótką butli SRD oraz spawanie w wymienionym pyłoprzewodzie ilość; 2szt	RYCZAT
3.8.4 Wykonanie demontażu elementów zawieszenia oraz spawanie w wymienionym pyłoprzewodzie ilość ; 2szt	RYCZAT
3.8.5 Wspawanie kohlerzy ilość 44 szt:	RYCZAT
3.8.6 Wykonanie połączeń spawanych oraz skręcanych	RYCZAT
3.9. Wykonanie wymiany rury zsypowej fi 610x12 6szt:	RYCZAT
3.9.1 Demontaż /montaż rury zsypowej ok 3m	RYCZAT
3.9.2 Wykonanie demontażu /montażu butli SRD 6szt	RYCZAT
3.9.3 Wykonanie demontażu oraz montaż konstrukcji wsparczej butli SRD 6szt	RYCZAT
3.9.4 Wykonanie demontażu krótką butli SRD oraz spawanie w wymienionym pyłoprzewodzie ilość ; 6szt	RYCZAT
3.9.5 Wykonanie demontażu /montażu kompensatora ilość 6szt.	RYCZAT
3.9.6 Wykonanie połączeń spawanych	RYCZAT

3.10	Wykonanie prac pomocniczych np. demontaż /montaż barierek ,itp., demontaż /montaż zawieszeń	RYCZAtT
4.	Wykonanie remontu pyłoprzewodów poz. 12.m w zakresie :	RYCZAtT
4.1	Wykonanie oraz wymiana 11szt. rozdzielaczy pyłu wg dokumentacji (oprócz 5ZM4 str. P)	RYCZAtT
4.2	Przegląd klap odcińających 24 szt. Urichomienie klapy, przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.	RYCZAtT
5.	Wykonanie remontu pyłoprzewodów poz. 16,23m w zakresie :	RYCZAtT
5.1	Wykonanie wymiany elementów ceramicznych (kolana,) połączenie skręcone ilość : 15 szt.	RYCZAtT
5.2	Wykonanie wymiany elementów prostych fi 429 ilość: 26 szt.	RYCZAtT
5.2.1	Demontaż /montaż odcinka rurociągu ok 2m	RYCZAtT
5.2.2	Likwidacja kompensatorów dławikowych ilość: 24szt.	RYCZAtT
5.2.3	Wspawanie kolnierzy ilość 34 szt.	RYCZAtT
5.2.4	Wykonanie połączeń spawanych oraz skręcanych	RYCZAtT
6.	Wykonanie oraz dostawa brakujących połączeń wyrównawczych na połączeniach kolnierzowych pyłoprzewodów	RYCZAtT
7	Wykonanie badań NDT:	RYCZAtT
7.1	100% VT spoiny pachwinowe	RYCZAtT
7.2	100 % VT, 100% MT spoiny doczołowe	RYCZAtT
8.	Wykonanie pomiaru ciągłości połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji z pomiaru	RYCZAtT
9.	Wykonanie regulacji zawieszeń pyłoprzewodów	RYCZAtT
10.	Wykonanie transportu nowych elementów pyłoprzewodów z magazynu Zamawiającego na miejsce montażu	RYCZAtT
11.	Wykonanie transportu zdemontowanych elementów pyłoprzewodów na magazyn złomu Zamawiającego (przekazanie złomu metalowego zgodnie z procedurą)	RYCZAtT
12.	Wykonanie prac dodatkowych wynikających z przeglądów i inspekcji (niezawartych w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 2000 rbg
<i>Zamawiający dostarczy:</i>		
Elementy ceramiczne (kolana, wstawki)		
Rozdzielacze pyłu, Króćce		
Rura fi 429 materiał		
Rura fi 610 materiał		
Rura fi 588 materiał		
Kolnierze duże fi 615 (24 otwory po obwodzie fi 26)		

Kolnierze małe fi 462 (20 otworów po obwodzie fi 22)
Uszczelki kolan, wstawek
Dostawa po stronie Wykonawcy:
Uszczelnienia (klapy, rozdzielač)
Materiały do spawania
Łączniki
Šruby, nakrętki (kolana ,wstawki)
Zamawiający zapewni niezbędne rusztowania
Demontaż /montaż płytka bazaltowych
Magazyn zamawiającego czynny jest w godzinach 7-15.00 w dni robocze
Transport elementów jest możliwy przy pomocy: Luku transportowego 3,2 tony, Windy towarowo-osobowej

K7 REMONT PYTOPRZEWODÓW załącznik E3 – realizacja 2020

Rozliczenie wg

1. Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk
2. Odcinkowa wymiana pytoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m
3. Odcinkowa wymiana pytoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m
4. Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk
5. Przegląd klap odcińających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klap , przesmarowanie, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
6. Przegląd rozdzielačy ptu poz. 12m - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji, wymiana uszczelnień, ustawienie krańcówek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu.
7. Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)

POWYKONAWCZO
POWYKONAWCZO
POWYKONAWCZO
POWYKONAWCZO
POWYKONAWCZO
RYCZAŁT
RYCZAŁT

Zamawiający dostarczy:

Elementy kształtowe(kolana, łuki i prostki)

Rury, uszczelnienia

K2 USZCZELNIENIE PRZEWAŁU KOTŁA załącznik E4 – realizacja 2020

Rozliczenie wg	
1.	RYCZAŁT
2.	RYCZAŁT
3.	RYCZAŁT
4.	RYCZAŁT
POWYKONAWCZO	
Do 800 rbg	

Zamawiający dostarcza:

elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia

K3 USZCZELNIENIE PRZEWAŁU KOTŁA załącznik E4 – realizacja 2020

Rozliczenie wg	
1.	RYCZAŁT
2.	RYCZAŁT
3.	RYCZAŁT
4.	RYCZAŁT
POWYKONAWCZO	
Do 800 rbg	

Zamawiający dostarcza:

elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia

K4 USZCZELNIENIE PRZEWAŁU KOTŁA załącznik E4 – realizacja 2020

Rozliczenie wg	
1.	RYCZAŁT
2.	RYCZAŁT
3.	RYCZAŁT
4.	RYCZAŁT
POWYKONAWCZO	
Do 800 rbg	



Zamawiający dostarcza:

elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia

K5 USZCZELNIENIE PRZEWALU KOTŁA – realizacja 2019

Montaż wg dokumentacji EPK – załącznik E4

Prefabrykacja Kompletu elementów według projektu

Dostawa uszczelnień

Zamawiający dostarcza:

Projekt wykonawczy

K7 USZCZELNIENIE PRZEWALU KOTŁA załącznik E4 – realizacja 2020

1. Inspekcja wizualna uszczelnienia przewalu kotła
 2. Wymiana sznura na połączeniu przewał-boczna ściany m-ciągu
 3. Uzupełnienie izolacji szamotowej
 4. Usuwanie usterek na uszczelnieniu
- Zamawiający dostarcza:
- elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia

Rozliczenie wg

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

RYCZAŁT

POWYKONAWCZO

Do 800 rbg

K9 PRZEGŁAD PALNIKÓW ROZPAŁKOWYCH załącznik E5 – realizacja 2020	
1.	Inspekcja wizualna palników rozpałkowych pod kątem nieszczelności i uszkodzeń
2.	Czyszczenie dysz palników rozpałkowych – 7 szt.
3.	Czyszczenie zapalarek i uruchomienie – 7 szt.
4.	Smarowanie łożysk na 7 szt. klap powietrza wtórnego do palników
5.	Czyszczenie filtrów Spirax (7 szt.)
6.	Czyszczenie filtrów siatkowych 9HJF11AT001, 9HJF01AT001, 9HJF01AT002
7.	Naprawa rozety na 7 szt. palników (naprawa połączeń spawanych, prostowanie blach)
8.	Naprawa prowadzenia liny palnika
9.	Remont regulatorów przeptywu Samson na układzie olejowym DN25/PN40 – 2 szt.
10.	Naprawa płynawka zbiorniku oleju lekkiego

Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie rycztowym)
W tym:

Usunięcie nieszczelności na rurociągach powietrza i oleju rozpałkowego

Zamawiający dostarcza:

Uszczelnienia do zaworów Samson

Rozliczenie wg
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
RYCZAŁT
POWYKONAWCZO
Do 300 rbg

K9 REMONT PODAJNIKÓW CELKOWYCH I RUR PODAWANIA PALIWA BL 9 załącznik E7 – realizacja 2020

	<i>Rozliczenie wg</i>
1. Inspekcja wizualna podajników ciekłowych 9HHE11-14/21-24AF002 8 szt.	RYCZAŁT
2. Inspekcja wizualna motoreduktora napędu podajnika ciekłowego 8 szt.	RYCZAŁT
3. Remont podajników ciekłowych 9HHE11-14/21-24AF002 8szt.	POWYKONAWCZO
3.1. Wymiana tożysk podajnika ciekłowego	POWYKONAWCZO
3.2. Wymiana uszczelnień podajnika ciekłowego	POWYKONAWCZO
3.3. Regulacja szczelin przeciwnoża	POWYKONAWCZO
3.4. Szlifowanie przeciwnoża	POWYKONAWCZO
3.5. Napawanie wirnika podajnika ciekłowego	POWYKONAWCZO
3.6. Wymiana sprzągła przeciążeniowego	POWYKONAWCZO
4. Inspekcja wizualna kompensator za podajnikiem ciekłowymi DN600, H=730 9HHE11-14/21-24 8szt. - pod kątem pęknięć, uszkodzeń i nieszczelności (montaż/demontaż kompensatora)	RYCZAŁT
5. Wymiana kompensatora za podajnikiem ciekłowym	POWYKONAWCZO
6. Remont ręcznych zasuwy 9HHE11-14/21-24AA101	RYCZAŁT
6.1. Smarowanie gwintu trapezowego	RYCZAŁT
6.2. Wymiana uszczelnień zasuwy płytowej	RYCZAŁT
6.3. Regulacja płyt	RYCZAŁT
7. Inspekcja wizualna rur zsypu paliwa do kotła 9HHE11-14/21-24 8szt. pod kątem uszkodzeń	RYCZAŁT
8. Pomiar grubości rur zsypów paliwa do kotła – 8 rur – około 1600 punktów pomiarowych	RYCZAŁT
8.1. Usuwanie nieszczelności na rurach zsypów ściennych do kotła	POWYKONAWCZO
8.2. Wymiana pocienionych odcinków rur na zsypach ściennych do kotła	POWYKONAWCZO
8.3. Wymiana elementów wewnętrznych zsypu paliwa, np. blachy napawane	POWYKONAWCZO
8.4. Udrożnienie rur podawania addytywów umiejscowionych w zsypie paliwa do kotła	POWYKONAWCZO
Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym), suma dla całości zadania.	Do 2000 rbg

Zamawiający dostawca:

Blachy, rury , uszczelnienia, kompensatory

K9 REMONT PODAJNIKÓW/ popiędla BL 9 załącznik E8 – realizacja 2020

Podajniki zgrzebłowe popiędla dennego

	Rozliczenie wg
1. Inspekcja wizualna podajników zgrzebłowych popiędla dennego 4szt. (9HDA31AF001; 9HDA32AF001; 9HDA60AF001; 9HDA60AF002)	RYCZAŁT
1.1. Otwarcie zamknięcia włączu z wymiana uszczelnienia	RYCZAŁT
1.2. Inspekcja wizualna kół zębatych na wale napędowym	RYCZAŁT
1.3. Inspekcja wizualna kół zębatych biernych	RYCZAŁT
1.4. Inspekcja wizualna kół zębatych na stacji zwrotnej	RYCZAŁT
1.5. Inspekcja wizualna kół zębatych na skosach	RYCZAŁT
1.6. Inspekcja wizualna prowadnic łańcuch zgrzebłowego	RYCZAŁT
2. Remont podajników zgrzebłowych popiędla dennego 4szt. (9HDA31AF001; 9HDA32AF001; 9HDA60AF001; 9HDA60AF002)	RYCZAŁT
2.1. Wymian lańcucha zgrzebłowego podajnika 1szt. (9HDA32AF001).	RYCZAŁT
2.2. Prostowanie zgrzebłowego lańcucha zgrzebłowego podajników 3 szt. (9HDA31AF001; 9HDA60AF001; 9HDA60AF002)	RYCZAŁT
2.3. Regulacja naciągu lańcucha napędowego i zgrzebłowego 4szt. (9HDA31AF001; 9HDA32AF001; 9HDA60AF001; 9HDA60AF002)	RYCZAŁT
2.4. Wymiana kół zębatych na stacji nawrotnej 8szt	RYCZAŁT
2.5. Wymian uszczelnień na stacji napędowej i zwrotnej na podajnikach (9HDA31AF001; 9HDA32AF001; 9HDA60AF001; 9HDA60AF002)	RYCZAŁT
	Podajniki ślimakowe popiędla dennego
3. Inspekcja wizualna podajników ślimakowych popiędła dennego 10szt.	RYCZAŁT
3.1. Otwarcie zamknięcia włączu z wymiana uszczelnienia	RYCZAŁT
3.2. Demontaż/Montaż kompensatorów metalowych DN300 2szt na każdym podajniku	RYCZAŁT
3.3. Demontaż/Montaż pokrywy z wymiana uszczelnienia	RYCZAŁT
3.4. Pomiar grubości obudowy zewnętrznej podajnika (8 pkt w dwóch płaszczyznach)	RYCZAŁT
4. Wymiana podajników ślimakowych popiędła dennego 2szt.	RYCZAŁT
5. Remont podajników ślimakowych popiędła dennego 8szt.	RYCZAŁT
5.1. Wymiana uszczelnienia dławnicowego wału ślimaka podajnika popiędła dennego, strona napędowa i strona wylotowa	RYCZAŁT
5.2. Wykonanie pomiarów wysokości pióra ślimaka podajnika popiędła dennego do 100pkt. (na całej długości ślimaka w dostępnych miejscach)	RYCZAŁT
5.3. Naprawa ubytków materiału na wstępde ślimaka podajnika popiędła dennego	POWYKONAWCZO



5.4.	Wymian oleju w motoreduktorze podajnika	RYCZAŁT
5.5.	Smarowanie złącz obrotowych (ok 4rgb na złączkę – 2szt na podajnik)	RYCZAŁT
5.6.	Zrzut wody z płaszcza wodnego, płukanie płaszcza wodnego, próba ciśnieniowa płaszcza wodnego podajnika	RYCZAŁT
5.7.	Wymiana łożysk	POWYKONAWCZO
	Podajniki popiołu lotnego	
6.	Inspekcja wizualna podajników zgrzebowych popiołu lotnego 2szt. (9HDC13AF001; 9HDC13AF003)	RYCZAŁT
6.1.	Otwarcie zamkniecie włączów z wymienną uszczelnienia	RYCZAŁT
7.	Inspekcja wizualna podajnika całkowego popiołu lotnego 1szt. (9HDC13AF002)	RYCZAŁT
7.1.	Otwarcie zamkniecie włączu z wymienną uszczelnienia	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym), suma dla całości zadania. Do 2000 rbg	POWYKONAWCZO
	<u>Zamawiający dostarcza:</u>	
	Blachy, rury , uszczelnienia, kompensatory	

