

Regeneracja modułu falownika ACS 800-104-0580-7+E205..

Zakres obejmuje:

Naprawa Premium Repair, zakresem obejmuje:

- diagnostykę,
- czyszczenie,
- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów, zgodnie z diagnostyką przeprowadzoną w warsztacie uszkodzeniu uległy:
 - tranzystory IGBT FS450R17KE3/AGDR-71C /68569591/ 3 szt.,
 - kondensatory MKP C4BSTBX3470ZAFJ 3P /68258600/ 3 kpl.,
 - zestaw tasiemek ACS800MD R8I 690V /68692423/ 1 kpl.,
 - karta APOW-01C /64605666/ 1 szt.
- wymianę elementów starzejących się na podstawie harmonogramu (wymiana 9-letniego zestawu prewencyjnego 3AXD50000260706) ,
- testy po naprawie.

W zakresie Wykonawcy jest odbiór wraz z dostawą filtra do siedziby Zamawiającego.

Po naprawie przemiennik objęty będzie 24-miesięczną gwarancją.