





- Uwagi:
1. Ostre krawędzie stępić (poza ostrzem).
 2. Po osiągnięciu minimalnej szerokości noża nie wolno ich dalej ostrzyć ani używać.
 3. Ostrzenie noża wykonać wg instrukcji ostrzenia.
 4. Hartować na wskroś do twardości 60±2 HRC.

Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis
NC10		OBIĘKT		Blomasa II. Rębak BRUKS.		
PN-86/H-85023		ZESPÓŁ/CZĘŚĆ		Nóż tnący.		
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	03.2013	03.2013	Nr rysunku		Nr ark.
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	03.2013	03.2013	86.004.00.000.001.0		II. ark.
Sprawił	mgr inż. J. Han					Nazwa DOS
Zatwierdził						
ELPOSERWIS		Podziałka		Nr arch		
POŁANIEC		1:1		2 - 02524		
				Zastęp. rys. nr		
				Zastęp. rys. nr		