




10/✓✓



A-A



B-B



Uwaga: 1. Ostre krawędzie stępić

Mat.

St 6

Przekładnia KWDN-500/4/2

W. Dunał 90.02
J. Han
H. Srochowski

Wół wyjściowy

55 06 02 00 01

1:2

3-3062