

Zawada, dnia 16.03 2022 r.

**NZ/PZP/30/2021/9**

(nr ref. postępowania)

### **INFORMACJA o unieważnieniu Postępowania**

Zamawiający, Enea Elektrownia Połaniec S. A., działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, dalej „ustawa PZP”), informuje o unieważnieniu postępowania dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na bloku 9 wraz z opcją obróbki wrębów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, (numer postępowania przetargowego FZ/PZP/30/2021) dalej „Postępowanie”).

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy PZP w zw. z art. 137 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP:

„art. 256 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”

„ art. 137 ust. 1 pkt 7 W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.”

### **UZASADNIENIE**

W dniu 26.01.2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie pn. „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na bloku 9 wraz z opcją obróbki wrębów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, numer FZ/PZP/30/2021. Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2022 r.

W trakcie Postępowania Dział Urządzeń Ciepłno-Mechanicznych przeanalizował ryzyka związane z ograniczeniem remontu turbiny tylko do części NP w planowanym postoju bloku nr 9 w 2022r. Przeprowadzona analiza wykazała, że remont turbiny w zakresie będącym przedmiotem toczącego się Postępowania, nie będzie gwarantował bezpiecznej eksploatacji turbozespołu przez kolejne lata.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, niezbędne jest rozszerzenie zakresu remontu turbiny o części WP i SP turbiny wraz z zaworami. Zwiększony zakres remontu turbiny będzie miał na celu przeprowadzenie pełnych badań i niezbędnych napraw korpusów, wirników, łożysk i zaworów turbiny oraz odtworzenie luzów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją po 10 latach eksploatacji.



Niemożliwe jest równoczesne prowadzenie postępowań na remont części NP turbiny bloku 9 i remont części SP i WP turbiny bloku 9, ze względu na ryzyko, że zamówienia mogą wygrać dwaj różni wykonawcy. Prowadzenie prac w przypadku 2 różnych wykonawców niesłoby za sobą utrudnienia w organizacji prac obiektowych (wydzielenie obszarów robót, dostępność suwnic, trawers, itp.), a ostatecznie rozmywałoby odpowiedzialność za dotrzymanie gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych i stan dynamiczny całego turbozespołu w okresie gwarancyjnym i kolejnych latach eksploatacji.

Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia Postępowania w oparciu o wskazaną powyżej podstawę prawną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

**Kierownik Zamawiającego:**

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
Członek Zarządu ds. Finansowych

*Krzysztof Pawelek*

*Agnieszka Wojdan*

*Piotr Rudzikowski*  
RADCA PRAWNY  
WA 3185

Specjalista ds. Zakupów

*Leszek Madej*