

Warunki i zakres prac do wykonania napraw powłoki gumowej Vulcoferran 2206 wewnątrz absorbera C Instalacji Odsiarczania Spalin w ENEA Połaniec S.A.

1. Warunki:

- a) praca w przestrzeni zamkniętej wewnątrz absorbera oraz wewnątrz kolektora tłocznego pomp recyrkulacyjnych
- b) praca z rusztowania na wysokości od 0m do 24m – rusztowanie po stronie Wykonawcy
- c) rodzaj obecnej wykładziny gumowej Vulcoferran 2206 – grubość 4 mm – z racji tego, że wykładzina gumowa objęta jest gwarancją, naprawy należy wykonać z tego samego materiału.

2. Terminy wykonania:

- 23-25.09.2020 – po zdemontowaniu eliminatora – demontaż eliminatora po stronie Zamawiającego
- 04.11.2020 – 27.11.2020 – w części wlotowej i wylotowej absorbera
- w/w terminy są terminami przybliżonymi i mogą ulec zmianie

3. Zakres prac:

- inspekcja szczelności powłoki całości powierzchni gumowej absorbera C
- powierzchnia powłoki gumowej do naprawy nie większa niż 280 m² w różnych miejscach na ścianach absorbera
- oferta powinna zawierać cenę za naprawę jednego metra kwadratowego, z uwzględnieniem kosztów budowy rusztowań