



ist. przewód pyłowy  
01.002.09.012.000.1

- Uwagi:
1. Ostre krawędzie stępić.
  2. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997 .
  3. Wykonać badanie spoin:  
100% badań VT wg PN-EN 970:1999,  
100% badań PT wg PN-EN 571-1: 1999 poziom akceptacji 2x.
  4. Wymiar X ustalić na montażu.

3	Żebro z bl. 10x120x190	2	St36K						
2	Blacha 10x80x520	2	St36K						
1	Blacha 10x190x480	2	St36K						
Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch			
Zmiana	Nr karty	Podpis							
Materiał			OBIEKT			Data			
			Kocioł. Skrzynia z palnikami.			Masa (kg)			
			ZESPÓŁ/CZĘŚĆ						
			Płyta tylna I.						
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	01.2019							
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	01.2019							
Sprawdz.	mgr inż. J. Han								
Zatwierdz.									
ELPOSERWIS			Podziątka						
POŁANIEC			1:10						
			Zastęp. rys. nr			Nr arch			
			Zastęp. rys. nr			4 - 07340			