


A-A



- Uwagi:
1. Ostre krawędzie stępić.
 2. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997.
 3. Wykonać badanie spoin:
100% badań VT wg PN-EN 970:1999,
100% badań PT wg PN-EN 571-1: 1999 poziom akceptacji 2x.

<div>A</div>											
7	Pl. 10x70x425	5	St41K								
6	Pl. 10x70x650	1	St41K								
5	Pl. 10x70x1000	2	St41K								
4	Pl. 10x70x1180	2	St41K								
3	Pl. 10x70x1300	1	St41K								
2	Pl. 10x1170x1300	1	St41K								
1	Blacha 10z100x1520	1	St41K								
Poz	Nazwa	Il szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch					
Zmiana	Nr karty	Podpis	Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data				
OBIEKT				Kocioł. Skrzynia z palnikami.			Masa (kg)				
ZESPÓŁ/CZĘŚĆ											
Część górna.											
Nr rysunku							Nr ark.				
01.002.09.016.000.1							II. ark.				
Zatwierdz.							Nazwa DOS				
ELPOSERWIS				Podziółka							
POLANIEC				1:2							
Zastęp. rys. nr				Nr arch							
Zastęp. rys. nr				3 - 05642							